

Вышло новое ПО для ресивера Dreamsky DSR-8000HD.

Новый софт DreamskyHD8000 Jun 2_2.2.7507 что нового в данном ПО. Теперь начиная с этой версии ПО и последующих версиях, встроена защита от клонов. То есть если у вас клон или не серийный [ресивер](#), то заливать новое ПО не стоит, во избежание повреждения вашего ресивера, восстановление возможно только. Через программатор. Как определить клон или не клон, очень просто, если у вас на передней панели ресивера не написано Skytech или Bravoo то у вас оригинал.

Также для заливки нового ПО в ресивер при помощи компьютера вам понадобится новый загрузчик. С USB все осталось также. Какие изменения в данной прошивке, особо конкретных изменений нет, исправлены мелкие багги, также улучшена работа протокола Newcamd, попытка исправить работу триколор ТВ Сибирь 56Е. вопросы по работе, и недостатках нового софта пишите, в комментариях. Ваши отзывы будут переданы программистам, и попытаемся исправить проблемы.

[Программа для обновления](#) 

[Новая версия ПО для ресивера Dreamsky dsr-8000HD](#) 

Рекомендуется перед обновлением ПО сбросить ресивер на заводские установки, и затем обновить через USB, после того как обновите ПО сбросьте ресивер вновь на заводские установки и отсканируйте спутники. Версия ПО Jul 15_2.2.8421.abs

[Свежая прошивка: исправлена работа с шарингом.](#) 

{jcomments on}